

Respeite a sinalização de trânsito. Respeite os limites de velocidade.



# COMUNICADO DE RECALL

Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de seus clientes, a Triumph Fabricação de Motocicletas de Manaus Ltda., convoca os proprietários das motocicletas relacionadas abaixo, para comparecem a uma concessionária autorizada para a substituição do chicote secundário de conexão da bomba ao tanque de combustível.

MOTOCICLETA	ANO	MODELO	INTERVALOS DE CHASSI
THRUXTON R	2016	2016	97ND21HF0GM759848 - 97ND21HFXGM759856
STREET TWIN	2016	2016	97ND31GN0GM741744 - 97ND31GNXGM757482
BONNEVILLE T120	2016	2016	97ND40HLOGM761612 - 97ND40HLXGM761617



**THRUXTON R**



*Street Twin*



**BONNEVILLE T120**

**Defeito:** Foi constatado que o chicote secundário conectado ao tanque de combustível possui defeito de fabricação por conta de falha na vedação da conexão dos cabos o que, por consequência, poderá ocasionar o contato da peça com o combustível.

**Risco:** A ausência de vedação da região dos cabos poderá gerar curto circuito e o risco de incêndio, decorrente do contato da peça com o combustível, o que poderá causar acidente com danos físicos e materiais ao condutor, ao garupa e a terceiros.

O atendimento terá início em 10/12/2016.

A peça e os serviços de substituição desta são gratuitos. O tempo estimado para a execução dos serviços é de 30 (trinta) minutos.

\*Imagens meramente ilustrativas

**SAC: 0800 727 2025**

Segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00  
sac.triumph@europ-assistance.com.br

triumphmotorcycles.com.br | facebook.com/triumphmotorcyclesbrasil  
youtube.com.br/user/triumphmotorcyclesbr | instagram.com/triumphbr



**FOR THE RIDE**